川越地区消防局 • 川越北消防署新庁舎建設事業



【新庁舎建設工事 月間工程表】

| | 8月上旬 | 8月中旬 | 8月下旬 |
|------------------|----------------|---------|------|
| 厅 告 棟建設工事 | 庁舎棟 内外装工事、設備工事 | 、無線鉄塔工事 | |
| | 緊急車両車庫棟 躯体工事 | | |
| | 保管庫棟 躯体工事 | | |
| | | | |
| 訓練塔建設工事 | 訓練塔 基礎配筋工事 | | _ |
| | | | |
| | | | |



~工事施工状況~

【庁舎棟 屋上躯体、緊急車両車庫棟工事が施工されています】



敷地南西側上空から撮影 [2025.7 月下旬]



庁舎棟及び緊急車両車庫棟躯体工事状況 [2025.7 月下旬]



【庁舎棟 各階内装、設備工事が施工されています】



1階内装工事状況[2025.7月下旬]



西側鉄骨階段工事状況 [2025.7月下旬]



【訓練塔 基礎工事が施工されています】



掘削工事状況[2025.7月中旬]